RAPPORT DE VERIFICATION GENERALE PERIODIQUE
Chariots de levage / Chariots automoteurs de manutention - Arrêté du 01 mars 2004

Client utilisateur	VAN ROBAEYS FRERES	Numéro de série	516230P00010	Accessoire	☒ Oui ☐ Non
	CS 30014	Type	RX 20 20	Numéro de série access.	VER1125615-1
Adresse	83 RUE SAINT MICHEL	Num. interne client		Marque accessoire	CASCADE
Ville	59122 KILLEM	Heures	1070	Type accessoire	Plateau à pince
		Numéro du RSAV	306041507897		

Essais réalisés à la charge maximale selon la plaque de charge 1570 kg
Essais avec une charge de 1570 kg

Désignation	V	F	Résultat
I) Organes de manutention			
1. Circuit hydraulique			
a) état	X		C
b) maintien de la charge	X	X	C
c) contrôle de la descente de la charge	X	X	C
d) contrôle soupape de surcharge	X	X	C
2. Vérins de levage			
a) fuites externes	X		C
3. Vérins d'inclinaison			
a) fuites externes	X		C
b) synchronisation	X	X	C
c) jeu excessif des articulations	X	X	C
4. Mât - Tablier			
a) fixations	X		C
b) jeu du tablier sur mât	X	X	C
c) butée mécanique de fin de course	X	X	C
d) galet de guidage, levée / rétraction	X	X	C
5. Fourches			
a) état général des bras	X		C
b) usure talon	X	X	C
c) état et présence butée	X	X	C
6. Equipements (pince,TDL ...)			
a) état général, fonctionm.	X	X	C
7. Chaînes			
a) état général	X		C
b) allongement		X	C
c) attaches	X		C

Désignation	V	F	Résultat
d) répartition des tensions	X	X	C
e) garde au sol	X		C
II) Organes de commande			
a) rappel au point neutre	X	X	C
b) sens normalisé	X		C
c) identification normalisée	X		C
d) jeu des leviers de commande	X	X	C
e) sécurité de siège	X	X	C
f) système de contrôle d'accès	X	X	C
g) dispositif homme mort	X	X	NC
h) sécurité timon	X	X	NC
i) arrêt d'urgence	X	X	C
j) système de retenue	X	X	C
k) verrouillage capot	X	X	C
III) Roulage			
a) frein de service	X	X	C
b) électrofrein	X	X	NC
c) frein de parking	X	X	C
d) roues	X		C
e) direction (jeu)	X	X	C
f) galet (s) stabilisateur (s)	X	X	NC
IV) Organes de protection			
a) toit	X	X	D
b) dosseret de charge	X	X	NC
c) bouclier	X	X	NC
d) capot	X		C
e) cabine	X	X	C

Désignation	V	F	Résultat
f) rétroviseur	X	X	C
g) avertisseur		X	C
h) feux de signalisation	X	X	C
i) fin de course, limiteur	X	X	C
V) Affichage			
a) plaque de charge (appareil)	X		C
b) plaque de charge (accessoire)	X		C
c) consigne de sécurité	X		C
VI) Poste de conduite élevable			
a) contact de sécurité de mou de chaine	X	X	NC
b) dispositif de sécurité et d'évacuation du poste	X	X	NC
VII) Thermique			
a) contrôle réservoir et fixations	X	X	NC
b) contrôle canalisations, raccords	X	X	NC
c) échappement	X	X	NC
VIII) Autres points			
1. Circuit électrique (faisceau)	X		NC
2. Equipement tri directionnel	X	X	NC
a) guidage transversal	X	X	NC
b) rotation tête	X	X	NC
3. Plate forme rabattable ou pivotante	X	X	NC
4. Crochet d'attelage	X	X	C
5. Batterie			
a) état général	X	X	C
b) fixation	X	X	C
c) câbles, connexions	X	X	C

Colone: V = Visuel / F = Fonctionnel

Resultat: C = Correct / D = Défectueux / NC = Non concerné

Remarques: prevoir remplacement ou enlèvement vitre de toit

Pour la mise (ou le maintien) en service de cet appareil dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur, il y a lieu de satisfaire aux observations ci-dessus.
Ce document fait partie du carnet de maintenance.
(arrêté du 2 mars 2004)

	Le: 12.08.2026	Fait à: KILLEM
L'appareil peut être mis / maintenu en service: ☒ Oui ☐ Non	Technicien:	B. VANHAM
Le client utilisateur (nom et signature) atteste avoir reçu ce jour le rapport VGP.: MR DECLERCQ 12.08.2026	Signature: 12.08.2026	